



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Стариковская ООШ»

(ОСИ)

В.Т. Тертычная

« 19 » 02 20 21 г

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 544

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **309264 Белгородская обл., Шебекинский район, село Стариково, ул., Советская, дом 19**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельное стоящее здание **1 этаж , 1214.6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка **17993 кв.м**

1.4. Год постройки здания – **1964**, год последнего капитального ремонта – **2015**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *нет*  
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» по уставу;**

**МБОУ «Стариковская ООШ» краткое наименование**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309264 Белгородская обл., Шебекинский район, село Стариково, ул. Советская, дом 19**

1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**

1.9. Форма собственности **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация **МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290, Белгородская область, г. Шебекино, площадь Центральная, дом №1**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности **Образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития)*
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность **10 чел. (12 человек)**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1200 м**
  - 3.2.2 время движения (пешком) **20 мин.**
  - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**
  - 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**
  - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
  - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное

		решение
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ в рамках исполнения- 2021-2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 2021 год

#### 4.4. Для принятия решения требуется, Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

#### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата [Http://Starikovoscool.narod.ru](http://Starikovoscool.narod.ru)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,
2. Актов обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,
3. Решение Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)



  
В.Т. Тертычная  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение.**
- 1.2. Адрес объекта: **309264, Белгородская обл., Шебекинский район, село Стариково, улица Советская, дом 19.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: **1 этаж, 1214,6 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1964.**, последнего капитального ремонта: **2015 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *нет.*  
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района, Белгородской области», МБОУ «Стариковская ООШ».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309264, Белгородская обл., Шебекинский район, село Стариково, улица Советская, дом 19.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области».**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290, Белгородская обл., г. Шебекино, площадь Центральная, дом № 1.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**

- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 10 чел., вместимость пропускная способность : 12 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да.**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автомобильным транспортом по ул. Ленина, ул. Советской.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1200 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **20 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет.**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. **Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. **Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСР

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** \_\_\_\_\_

 Тертычная Валентина Тимофеевна, директор МБОУ  
«Стариковская ООШ», с. Стариково, ул. Советская, д. 19.  
8-(47248) 78-7-35.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)



В.Т. Тертычная  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Белгородская область  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общеобразовательное учреждение**
- 1.2. Адрес объекта:  
**309264 Белгородская область, Шебекинский район, с. Стариково, ул. Советская, д. 19.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- **отдельно стоящее здание, 1 этаж, 1214,6 кв.м.**  
- **наличие прилегающего земельного участка: да; 17993 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1964г.**;  
последнего капитального ремонта: **2015г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего – **планируется, капитального – нет.**
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения):  
**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области», МБОУ «Стариковская ООШ».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309264 Белгородская область, Шебекинский район, с. Стариково, ул. Советская, д. 19.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(образовательная деятельность)

Дополнительная информация :

- 2.1. Сфера деятельности- образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг –образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг – на объекте, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автомобильным транспортом по ул. Ленина, ул. Советская. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - 1200м.

3.2.2 время движения (пешком): 20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**.

3.2.4 Перекрестки: **да, нерегулируемые**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске:**да**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается (текущий)

	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается (текущий)
8	Все зоны и участки	Нуждается (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **2020 – 2025 г.**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- доступно полностью всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое – требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается –нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике  - Кочерова Анна Михайловна

Члены рабочей группы:

Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округа  - Таранникова Наталья Анатольевна

Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области»  - Воронкина Марина Юрьевна

Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов  - Кулиш Надежда Николаевна

Председатель Шебекинской местной организации Белгородской региональной организации Общероссийской общественной  - Безуглый Андрей Сергеевич

организации инвалидов  
«Всероссийского ордена  
Трудового Красного Знамени общества  
слепых»

**Представитель организации,  
расположенной на объекте:**

Директор МБОУ «Стариковская ООШ»

-Тертычная Валентина  
Тимофеевна

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной  
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения, утверждённой постановлением администрации Шебекинского  
районного округа № 664 от 26.05.2020 г.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)

В.Т. Тертычная

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г



**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционального или планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	есть	Б.н.	1.1	Замечаний нет	-	нет	не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н.	1.2.	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	все	маркировки; оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСР
1.3	Лестница (внутренняя)	нет	Б.н.	-	Замечаний нет	-	нет	не нуждается
1.4	Пандус (внутренний)	есть		1.3-1.4	Замечаний нет	К	нет	Не нуждается
1.5	Автоматика и парковка	есть	Б.н.	1.5-1.6	Замечаний нет	К	Нет	Не нуждается

				- отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	все	маркировки;  оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСП
				Не обустроена зона парковки	К	Обустроить зону	Индивидуальные решения с ТСП нет

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Б.н.	1.1	Индивидуальные решения с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор МБОУ**  
**«Стариковская ООШ»**  
**Шебекинского района**  
**Белгородской области»**  
**(ОСИ)**  
 **В.Т. Тертычная**  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	Б.Н.	2.1	Замечаний нет	К	нет	Не нуждается
2.3	Выходная площадка (пандус, лестница)	есть	Б.Н.	2.2.	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.Н.	2.2	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
2.5	Пандус	есть	Б.Н.	2.3	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	нет	Не нуждается
	Средства приближения к входу		Б.Н.		Замечаний нет	К	нет	
					отсутствует системная информация на входе	все	организовать систему информации с цветовыми	Индивидуальные решения с ТСР

							тактильным обозначением препятствий	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона (завод) в плане	ДУ	Б.н.	2.1	индивидуальное решение с ТСП;

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)

  
В.Т. Тертычная  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (восточный, зона ожидания, лестница, балкан)	есть	Б.н	3.1-3.4.	не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; - отсутствие	все	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и	Индивидуальные решения с ТСР

					колясочной		оборудовать помещения под колясочную	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	.	-	-	-	-	-
3.3	Лифт (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Б.н	.	- ненормативное размещение информационных обозначений помещений	-	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	Индивидуальные решения с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б.н	3.5-3.6	Замечаний нет	-	нет	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет		-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Б.н.	3,2	Индивидуальные решения с ТСР

\* обозначается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВВД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)  
*В.Т. Тертычная*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	Нет	Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениям и зрения и слуха;	к, о, с, г	- выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевод)	Индивидуальные решения с ТСР

							да);	
КС	Примочные форма обслуживания	нет	-	нет	-	-	-	не нуждается
КС	Форма обслуживания с перекрестным ли маршруту	нет	-	нет	-	-	-	не нуждается
КС	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	нет	-	-	-	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к шоссе	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона детского интерактивного здания (детского посещения объекта)	ДУ	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**Приложение 4 (II)**  
**к Акту обследования ОСИ**  
**паспорта доступности ОСИ**  
 № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ  
 «Стариковская ООШ»  
 Шебекинского района  
 Белгородской области»  
 (ОСИ)

В.Т. Тертычная

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	нет

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДН - доступно частично, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация конструктивной помощи; обслуживание; комментарий: -

Приложение 4 (III)  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)



В.Т. Тертычная

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Выявление функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	нет	-	-	-	нет

**II Заключение по зоне:**

Выявление структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения		-	-	нет

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)



*В.Т. Тертычная*  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б.н	5.1-5.2	Не оборудована	К, О, С.	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет	Б.н	-	-	-	-	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Б.н	5.3	-	-	-	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к ж/не		Б.н		Отсутствуют поручни, не оборудована душевая	К, О, С.	Установить поручни, оборудовать душевую	Индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Стандартно-технические помещения	<b>ДЧ-И</b>	Б.н.	5.1-5.2	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Максимум 1 к заключению:

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
паспорта доступности ОСИ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ  
«Стариковская ООШ»  
Шебекинского района  
Белгородской области»  
(ОСИ)  
  
В.Т. Тертычная  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стариковская  
муниципальная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Б. н.		Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Аудиальные средства	есть	Б. н.		-	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСР

Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Индивидуальные решения с ТСП

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	Б.н.	-	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


Фото 1.1




Фото 1.2




Φοτο 1.3



Φοτο 1.4



Φοτο 1.5



Φοτο 1.6



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 3.1



Фото 3.2



Φοτο 3.3



Φοτο 3.4



Фото 3.5




Фото 3.6




Фото 4.1



Приложение 4

Фото 4.2



Фото 5.1



Фото 5.2



Φοτο 5.3



В паспорте доступности ОСИ прошито,  
пропумеровано и скреплено печатью 39  
(тридцать девять) листов.

Директор школы:



/ Тертычная В.Т./

